

ÚLOHY FB – 07/06/2021

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu

PRE INÝCH:

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F
automatický odvzdušňovací ventil do domčka po diskusii:
SS nakup, FB+SS montaz

ÚLOHY:

- s JR: Premazanie mazníc montáže - alfa a delta - A
- Lešenie: premazanie mazníc obehových kolies otáčania kupoly a pohybu štrbiny, kardan otáčania kupoly, koncové a rozvodná prevodovky - odpustenie vody a doplnenie oleja - A
- Okná – kontrola, údržba, mazanie gumených tesnení silikonovým olejom
- strecha za/pod meracim domcekom UEF - prejst vsetky zlepenia strechy
- s MT: kontrola rímsy strechy za meracím domčekom UEF
- s MT: oprava/zatmelenie rímsy strechy za meracím domčekom UEF
- s MT: nater plechu nad pavlacov okolo strevhy
- nové gumene tesnenie vo dverach ladnicky

- sprchovy kut: zatmelenie spary
- lesenie zo SP - A
- dorobiť nádržku v baterkárni
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- kľučka na dverách spálne technikov - vymena/nakup
- koberec na okne technikov v jednom kuse - Jendrejčak
- sivé linoleum môže ísť do kupoly na celú plochu: vynechať hrob na hrane vonkajšieho čierneho lina, prekrytie hrobu – 2 ks lina pokrývajúce špáry čierneho linolea o ~10cm - A
- rebrik: uchytenie druhej strany o vezicku – A
- opraviť natery radiatorov
- spary vo dverach pri dieseli este dotiesniť
- skusiť nanovo zasparovať spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznoými hmotami namiesto rozpadávajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A
- dvere na vezicke: spevnenie uchytenia zatvaracieho zavesu, nater dreva zarubne farbou
- zvonku male okno vo fotokomore
- donatieranie stien/dlážky hrobu v kupole – A
- igelit na komine elektropracovne
- klima: nasavane vzduchu od podlahy – test – A
- zabradlie za domcekom – nater
- ochrana hornej tyce zabradlia pre udermi lopatou – A
- oprava zatekania nad baterkarnou
- s JR: vypratanie spektraku
- sklo na dvierka skrin do kupoly – dokončenie po dodaní materialu od JR – A
- sivá izolácia na rúry kúrenia
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne

OPRAVA ZATEKANIA:

- **baterkaren:** stena vpravo - zatecenie len trochu a voda sa nedostala az dolu k bateriam -> nutne este doplnit povodnu opravu=> dvojzlozkove lepidlo DINITROL na kov od p.Kleina ? (okne pri kuchyni)
- **horna chodba:** prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknachs
- **diesel:** voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu
- **budova :** TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV

INÉ:

- kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A
- kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A
- vymalovat' stenu v baterkárni umývateľnou farbou - A
- vymal'ovat' stenu po skrinke v elektropracovni – A
- prekryť špáru a rozpadnutú omietku na plafóne v elektropracovni - A