

# ÚLOHY FB – 25/04/2023

## V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrecka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekanie tesnenia a dotiahnut' ho

## RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút

## PRE ÚEF A INÝCH:

- 

## ÚLOHY:

- Dubjel na LSO: 24 alebo 25 alebo 26. mája, volať mu 22.5. a dohodnúť si s ním ktorý den pride
- 22.5. : postaviť lesenie v kupole + telefonat Dubjelovi - A
- 23-24.5. : kupola: mazanie a oleje z lesenia - A
- 24., 25., 26. - Dubjel - A
- najneskôr 27.5. - demontaz lesenia - A
- PC + stare baterky v 2 krabiciach -> JA v SL - A
- vyrobiť z dreva drziaky 2 objektívov - A
- s JR: uchytenie prednej casti hnedej rury na pravom

## **koronografe - A**

- prach na dolnym schodistom
- Mechanizmus spájania/rozpájania štrbiny – vyčistenie, namazanie, rozpohybovanie - A
  
- Kupola – kontrola vonkajšieho plášťa
- Kupola – spätná montáž hromozvodov
- Kontrola utiahnutia skrutiek prichytenia motorov pre CoMP-S/SCD/UJ2P - A
- Premazanie mazníc montáže - alfa a delta - A
- 300 l nádrž pitnej vody – čistenie a výmena/čistenie filtrov + ventil
- kupola: sivý sololit okolo krabic starych a nových rozvadzacov – A
- s JR: izolacia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokončenie – polystyren/lepiace pasky - A
- s MT diesel: nalievanie nafty z bandasiek“ výber nového lievika, napr. <https://www.startujeme.sk/p/738/lievik-okruhly-plechovy-skoseny-lej004>
- rury kurenia v kuchyni / radiatory v kuchyni a inde zamalovať
- STRECHA – tesnenie okienok vezicky
- STRECHA – vrch vezicky – olovo + tmel
- stena nad kachlickami vľavo od varica
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- po kontrole prudu Jarom: kontrola kde na spodku kupoly kondenzuje voda najviac - A
- opraviť natery radiatorov

## **LETO:**

- S MT: oprava rímsy strechy a steny na SZ budovy
- s JA: leto - uchytenie anteny na komine elektropracovne – A
- pasovina do okna UEF zpredu dolu – 1 okno so SS
- s MT: pokus o opravu plechu a pripadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly hmotami namiesto bieleho tmelu – pokus - A