

# ÚLOHY FB – 23/07/2018

- **ZAVADA:** na streche pri vtoku vody do rury k nadržiam vydutie asfaltového koberca - pravdepodobne voda medzi vrstvami asfaltu.
- **ZAVADA:** po par dnoch daždov mokra spaleta okolo maleho okna v dolnej kupelni -> FB kontrola sparovania okolo kna
- reklama na okne zvonku pri mostiku – zlozit
- odstranit dosku preglejky spod meracieho domceka pri vezicke
- uprava uchytenia anteny verejneho radia LS-SP: uprava naklonu a dodatocne uchytenie z druhej strany – dohodnut s Jarom Ambrozom - A